

關注二零二四年四月七日堅尼地城有燈柱零件脫落導致有行人受傷事件

以下為路政署就討論文件的問題及建議的書面回覆：

路政署屬工務部門，主要職能包括建造、保養及維修轄下公共道路及其附屬設施。就公共照明系統而言，路政署負責於轄下公共道路設置適當的路燈系統，並有委派承辦商為路燈系統進行年度檢查及保養，項目包括燈柱、燈具、高架及路邊道路標誌照明燈、感光制路燈控制箱等公共照明裝置，以確保其運作正常，為道路使用者提供可靠的照明。此外，路政署亦會安排承辦商夜間巡查，檢查公共照明系統是否運作正常，同時配合糾正性維修，以適時復修發生故障的照明設施。

於二零二四年四月七日晚上，在接獲上述事件報告後，路政署即時安排路燈維修保養承辦商派員到場檢查。根據現場燈柱內部狀況，確認有關路燈（編號：39937）並沒有發生起火及爆炸，事故可能涉及懷疑有不明氣體導致燈柱的棟門及接線座面蓋彈出，但接線座、供電電源線和其他零件並無受損，路燈仍然能夠正常運作。按照現場消防人員的指示，路政署於當晚暫停涉事路燈同一線路之整組路燈的運作，以配合相關部門的調查。於二零二四年四月八日早上，路政署及承辦商人員繼續對涉事路燈作進一步檢查，確認涉事路燈的電力裝置並沒有發生故障。在完成修理涉事路燈的棟門及重置接線座面蓋後，有關路燈於二零二四年四月八日晚上已恢復運作，為道路使用者提供照明。路政署對今次事故非常關注，儘管事故並非路燈本身的運作所引致，路政署仍安排人員在事故發生後的兩星期對涉事及附近的路燈加強檢視，以確保其運作正常。

本署有將中西區路燈的故障或損壞進行統計及分類，於二零二三年，中西區路燈的故障或損壞約有三百六十宗，主要涉及路燈不著需要更換燈具或修理相關裝置的個案。

長遠而言，本署透過定期檢查、保養及維修，以確保公共照明系統的正常運作，持之有效。除此之外，路政署會對有關安排持續進行檢討及作出優化。隨著科技的不斷發展，路政署亦會留意有否新式的照明裝置或相關設備推出市場，在

適當的情況下考慮引入及更新有關裝置或設備，務求進一步提升系統的可靠度、降低故障率及節能。

本署感謝中西區區議會提出的意見，並會繼續與各議員保持溝通，持續改善社區環境。

路政署

二零二四年五月