致： 中西區區議會
地區小型工程工作小組秘書
沈施恩小姐
（電話/傳真號碼：2852 3423/ 2542 2696）

中西區區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書
(供議員填寫)

1. 提交建議的議員：陳學鋒

2. 工程名稱：修補/更換域多利道一帶路邊圍網
3. 工程目的（請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衞生等）：

堅尼地城域多利道 88 號西區廢物轉運站至芝加哥大學一帶，沿海的行人路有圍網日久失修，多處圍網嚴重銹化有破洞，因圍網下面是山坡及海邊，現時安裝的圍網是為防止行人失足跌落山坡。爲確保行人安全，建議全面檢查修補及更換域多利道破損的圍網。

工程受惠對象：
（✓）區內所有居民 （ ）傷殘人士
（ ）老人 （ ）兒童及家長
（ ）青少年 （ ）其他：_____

4. 預期受惠人數： 2,000

5. 工程造價粗略估計（可選擇不填寫）： _____

6. 工程大綱（請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等）：
修補/更換域多利道一帶路邊圍網

7. 工程地點（請夾附地圖明確標示工程地點）：堅尼地城域多利道 88 號至芝加哥大學一帶
8. 工程時間表粗略估計（可選擇不填寫）： _____

9. 其他與工程有關的資料（例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等）：_____

簽名： _____

姓名： _____

日期： _____

燈柱 39656 附近圍網有大破洞

西環泳棚出入口附近有個空門，沒有圍網，十分危險