

關注香港地下管道的安全

消防處的回覆：

- 根據記錄，由 2010 年 1 月 1 日起至今年 3 月 31 日，全港共發生 1335 宗易燃氣體洩漏事件。而發生在中西區共 159 宗，當中共造成 1 人死亡，10 人受傷。（詳細統計數字可參閱附錄）
- 易燃氣體洩漏的主因包括氣喉老化生銹、工人意外鑿穿喉管或喉管接駁位置鬆脫等。而引發煤氣爆炸的原因多是在洩漏氣體的現場不小心引起明火所致。
- 香港過往亦曾發生過因易燃氣體洩漏而引致的爆炸。較令人印象深刻的，應該是七年前發生在牛頭角偉景樓的煤氣爆炸意外，事件中共造成 2 人死亡。事件的意外成因相信是有人意外鑿穿喉管導致煤氣洩漏，而洩漏的煤氣積聚在大廈內，最後引致爆炸。
- 消防處有一套針對易燃氣體洩漏事故的內部行動指引及程序。在接到市民報告有易燃氣體洩漏事故的求助電話後，消防控制中心會按現行滅火救援的調派機制即時調派消防和救護車輛趕赴現場。同時，消防處亦會要求香港中華煤氣有限公司或有關的石油器裝置供應商的技術人員到達現場，協助找出及截斷洩漏的源頭。
- 在消防車輛到達現場後，現場的主管會因應情況，採取會適的預防措施，包括封鎖現場、疏散受影響地方的人士、鋪設消防喉預備及進行自然通風稀釋洩漏氣體等。之後便會嘗試找出源頭堵截洩漏。

(二零一四年十月三日收到)

中西區區議會秘書處

二零一四年十月

洩漏可燃氣體事故, 2010年 – 2014年三月

	2010	2011	2012	2013	2014 截至三月)
洩漏可燃氣體事故					
全香港	304	362	295	297	77
中西區	42	39	37	29	12
洩漏可燃氣體事故傷亡數字					
全港死亡數字	3	1	1	5	0
中西區死亡數字	0	1	0	0	0
全港受傷數字	14	31	4	9	4
中西區受傷數字	1	7	0	1	1

中西區區界包括中區消防局、旭龢消防局、上環消防局、山頂及堅尼地城消防局的範圍。