

關注般咸道與正街交界水管爆裂事件

水務署的回覆：

問題 1: 請問有關部門是否已在有關地段安裝監測儀器？如有，為何未能及時發現，防止水管爆裂。

本署於二零一一年三月在般咸道七十八號一帶（近般咸道與正街交界）安裝了噪聲記錄儀，監察水管運作狀況，在水管爆裂前，監察結果並沒有呈現異樣。相信水管在事前並沒有出現滲漏情況，因此本署在事件發生前，並未能防止事件發生。

問題 2: 請問有關部門本次事件水管爆裂原因是否與水管質量有關？如否，請提供中西區水管更換工程所用水管資料，工程所用水管是否業界最高標準？

本署估計是次水管爆裂的原因是承托水管的泥土沉降所引致，與物料無關。在水管更換工程所採用的水管，規格和質量都符合最新的國際標準。

(二零一二年六月二十五日收到)

中西區區議會秘書處
二零一二年六月