

**二零一六至二零一七年度
地區小型工程計劃
建議項目**

目的

1. 請各委員參閱以下在二零一六至二零一七年度推行的地區小型工程計劃之建議項目，並進行討論。

地區小型工程計劃建議

2. 秘書處共接獲以下九份小型工程計劃之新建議項目，現供委員審閱，詳見附件 I 至附件 IX：

	工程計劃	工程大綱	提交建議者	建議書
1.	修補青蓮台路面及樓梯	堅尼地城青蓮台是薄扶林道及西區居民主要往來通道之一，而青蓮台部分路面及樓梯日久出現破損、崩落、裂痕處處。為保障使用者安全，請盡快安排修補青蓮台路面及樓梯破損。	張國鈞議員	附件 I
2.	士美菲路馬路中間欄杆設置花盆	堅尼地城士美菲路馬路中間欄杆（港鐵堅尼地城站A、C出口之間）建議可安裝花盆種植觀賞性植物，美化環境。	楊開永議員	附件 II
3.	修補西營盤僑成大廈樓梯	西營盤皇后大道西327-333號僑成大廈對出樓梯日久失修、破損嚴重，缺口、裂痕處處、結構安全受破壞。此樓梯經常有居民使用通往西營盤地鐵站，為保障使用者安全，請盡快安排全面修補樓梯破損。	盧懿杏議員	附件 III
4.	在石山街(雅福台對出)山坡加設擋板	為改善上址山坡的污水滋擾問題，區議會曾於上址增設排水管，並加增設2段明渠。最近，我們發現上址的污水滋擾問題持續出現，排水管及明渠亦無法阻擋污水侵襲。就此，	張國鈞議員 葉永成議員	附件 IV

	工程計劃	工程大綱	提交建議者	建議書
		我們建議在山坡前加設擋板，令污水不再濺濕行人。		
5.	要求在公廁增設長者友善設施	中西區長者人口多，但區內有部分公廁不乎合長者友善使用，例如：廁格側邊沒有扶手設施，並且廁所地下濕滑。長者容易跌倒。希望能添加廁格扶手的設施，方便長者使用。	楊開永議員	附件 V
6.	翻新李陞公園兒童遊玩及休憩處設施油漆	李陞公園的兒童遊樂場及休憩處內的設施油漆剝落及破舊，要求翻新。	楊學明議員	附件 VI
7.	更換區內公園遊樂場地墊設施	區內公園遊樂場的方塊軟地墊凹凸不平，容易令到家長及小朋友跌倒。希望可以更換一整塊的軟地墊(如附圖二)。有部分屋邨的休憩處已經使用了這些地墊，效果良好。因此可以參考房署的做法。	蕭嘉怡議員	附件 VII
8.	在山道對出的欄杆放置花盆	在欄杆上放置小型花盆，美化環境。	陳財喜議員	附件 VIII
9.	光漢臺花園及九如坊兒童遊樂場加設飲水機	經工程部門進行可行性研究後，認為在九如坊兒童遊樂場適合加設飲水機，以優化服務質素。	康樂及文化事務署	附件 IX

徵詢意見

3. 請各委員就上述各項工程計劃建議提出意見，並依據有關「建議工程計劃優先次序的準則」，議決推行工程計劃的優先次序，並向地區設施管理委員會提交建議。

文件提交

4. 本文件將於二零一七年五月二十六日舉行的地區小型工程工作小組第七次會議上討論。

中西區區議會秘書處
二零一七年五月