

**關注中西區水管維修保養問題**  
**(中西區地工會文件第 4/2024 號)**

以下為水務署就委員於地區設施及工程委員會二零二四至二零二五年度第二次會議上提出的問題的书面回覆：

**問題一：**除了提供食水管爆裂事故的數字之外，水務署亦要提供區內鹹水管爆裂事故的數字。

**答案一：**由 2022 年至今，在中西區共有三宗鹹水管爆裂事故。涉事的水管為上世紀九十年代或之前敷設及過往均沒有爆裂紀錄。

**問題二：**署方在會議後向委員提供「智管網」覆蓋的位置。

**答案二：**有關「智管網」覆蓋的位置，請參閱 跟進事項 I - 附件。

**問題三：**在會議當中，有委員表示水務署日後須與區議員建立良好溝通渠道。


**答案三：**水務署已在 2024 年 4 月 24 日在相關區議員的辦事處留下聯絡資料，以建立良好的溝通渠道。

**問題四：**署方在會議後補充有關「智管網」監測系統的進一步資料，以及系統預先防止爆水管事件發生的個案數字。

**答案四：**智管網的理念是「分而治之」及持續監測供水管網的整體狀況。自從推行「風險為本水管資產管理計劃」及「智管網」計劃以來，水管爆裂宗數已由 2000 年約 2,500 宗大幅下降至 2023 年少於 40 宗，而政府水管滲漏率亦由超過 25% 大幅下降至約 14.0%。

水務署  
二零二四年五月





C:\Users\ato.1\OneDrive\Desktop\Drawing\Desktop\Temp Sketch\TMP-SK-0037.dwg 10 Apr 2024

圖例：	<ul style="list-style-type: none"> <li> 中西區區議會之範圍</li> <li> 擬建區域監測區的位置</li> </ul>
-----	---

水務署  
Water Supplies  
Department

BINNIES HONG KONG LIMITED  
賓尼斯工程顧問有限公司

項目名稱：	建設智管網
-------	-------

圖則名稱：	擬區域監測裝置位置圖 中西區
-------	-------------------

日期：	10 APR 2024
比例：	1 : 20,000
圖則編號：	TMP-SK/0037