

關注二零二四年四月七日堅尼地城有燈柱零件脫落導致有行人受傷事件

背景：

二零二四年四月七日晚上七時許，堅尼地城爹核士街近堅尼地城海旁有路燈（編號 39937）因燈柱接線線座蓋彈出，以致有零件脫落擊中路過的行人，引致行人頭部受傷。

問題：

1. 請問有關部門是否有上述事件的調查結果及報告？如有，請提供意外的原因為何？
2. 請問有關部門有沒有定期為中西區的路燈進行檢查？如有，請提供檢查週期及檢查項目等資訊。
3. 請問有關部門有沒有中西區路燈的故障或損壞進行統計及分類？如有，請提供二零二三年中西區路燈的故障或損壞資料。
4. 長遠而言，請問有關部門將如何減低路燈發生故障的機會率？

建議：

路政署全面檢視中西區的路燈，檢視燈柱是否存在安全隱憂，並盡快作出相應改善措施。

文件提交人：

楊開永、劉天正、楊學明、葉亦楠、施永泰、張嘉恩

二零二四年五月六日