

傳閱文件

文件第 28/2024 號

**薄扶林般咸道及醫院道之間石牆樹 (古樹名木編號：HYD CW / 1)  
樹木風險及緊急移除計劃**

**目的**

路政署負責護養的一棵受褐根病感染的古樹名木石牆樹 (古樹名木編號：HYD CW / 1) ，近日因結構出現惡化需要被緊急移除。本文件旨在簡報該樹的最新狀況及進行緊急移除時的臨時封路安排。

**背景**

2. 上述古樹名木是位於般咸道及醫院道之間編號為 11SW-A/R434 石牆上的一棵細葉榕，其根部向下延伸至石牆趾處另一編號為 11SW-A/CR71 的斜坡上，部分樹冠橫跨醫院道。本署一直按發展局樹木管理辦事處制訂的技術通告護養該樹及定期為其進行評估。該樹自 2019 年 2 月證實感染褐根病後，本署一直遵照發展局《褐根病管理手冊》的指引，持續監察該樹的健康及結構狀況，並施行多項措施，包括除恆常護養檢查外，每 3 個月進行樹木風險評估、定期修剪樹枝以減少樹冠的重量和整體荷載、噴灑殺真菌劑，以及採用土壤改良劑等，以期改善該樹的健康情況。由於該樹經大幅修剪後仍持續向醫院道傾斜，在詳細考慮相關持份者及專業意見後，本署於 2021 年 4 月開始在般咸道以大型混凝土塊及拉攏穩固該樹。

3. 然而，本署在 2023 年進行恆常護養檢查期間，發現該樹其中一條支撐主根已斷裂。同年 9 月初，在颱風「蘇拉」及黑色暴雨警告信號過後，本署於另一次恆常護養檢查中發現樹木主幹及樹枝不同位置有相當程度的向外傾斜或移動，顯示該樹的穩定性存在隱患。因此，本署在 2023 年 9 月 22 日通知上屆中西區區

議會轄下樓宇管理、環境衛生及工務委員會，為該樹進行一次較大幅度的緊急修剪。本署其後除繼續定期測量樹木的移動幅度及實施緩減措施外，亦於 2024 年 1 月聘請承辦商定期量度拉攏的張力，以更密切監測該樹的移動情況，且於 3 月再以文件傳閱方式，通知中西區區議會轄下食物環境衛生委員會在 3 月 6 日進一步修剪，務求持續減輕樹身的重量和減少受風的冠幅，以減低樹木倒塌的風險。

### **最近觀察狀況**

4. 本署在 2024 年 4 月初發現該樹的樹根腐爛和斷裂情況均有加劇惡化的跡象(詳情見附件一)，使其主要支撐點越來越脆弱，已即時向發展局樹木管理辦事處通報有關情況。由於該樹漸漸失去根部主要支撐，在惡劣天氣或風季期間樹木倒塌的風險將大大增加，如不可預測的外來力導致該樹倒塌，將會對公眾安全構成嚴重威脅。本署進行詳細評估後，經樹木管理辦事處就移除該樹的意向安排諮詢城市林務諮詢小組，並獲其表示理解及認同有關意向屬可接受。本署考慮到該樹持續感染褐根病對結構的影響、相關專家建議、今年雨季的惡劣天氣可能造成的影響及衡量須確保道路使用者和附近居民的安全，綜合各方意見後，計劃於今年 5 月中前盡快移除該樹，屆時本署會與合約承辦商的樹藝師督導有關工程。

### **移除樹木程序及臨時交通安排**

5. 本署就是次樹木移除工程會張貼相關告示及通知鄰近住宅的物業管理公司以知會公眾。有關工程預計為期兩至三日，並會因應天氣狀況適時調整。工程期間需於日間非繁忙時段實施臨時交通安排，包括將醫院道及般咸道靠近 HYD CW/1 的一條行車線及行人路暫時封閉，利用升降台及夾斗車等機器進行工程，而餘下的行車線將臨時改為單線雙程行車。工程期間，本署的合約承辦商會安排人員向道路使用者作出清晰指示，確保他們的安全，並盡量減低工程對公眾的影響。

### **還原行人路及補種計劃**

6. 上述樹木移除及還原般咸道行人路工程預計於今年 5 月中完成。此外，為補償在移除樹木後對該區綠化帶來的影響，並在考慮長遠的植物護養及確保公眾

安全的條件下，路政署計劃在原有斜坡上補種合適及富觀賞價值的灌木及攀藤植物，預計於 2024 年第三季完成。請各委員備悉上述計劃。


路政署

2024 年 5 月

附件一：受褐根病感染的石牆樹 (古樹名木編號 HYD CW/1) 結構轉差的情況

附件二：回條

受褐根病感染的石牆樹 (古樹名木編號 HYD CW/1) 結構轉差的情況



圖片 1：細葉榕石牆樹位於般咸道及醫院道之間、編號為 11SW-A/R434 的石牆上




圖片 2：樹木近期的外觀及狀況（攝於 2024 年 4 月）

左圖：樹木的根部白化，顯示受到褐根病感染，令樹木的健康及結構急速變壞，大大增加倒塌的風險  
右圖：於行人路放置大型混凝土塊及拉攏以支撐和穩固該樹，現時所有拉攏均被拉緊




圖片 3：褐根病的菌絲面漸多 (攝於 2024 年 4 月)



圖片 4：於 2023 年發現已斷裂的支撐根 (攝於 2024 年 4 月)



圖片 5：褐根病導致根部的結構健康狀況於短期內急劇惡化



圖片 6：主要的支撐根的基部出現腐爛後形成的大樹洞及斷裂 (攝於 2024 年 4 月)

回 條

(請於二零二四年五月八日(星期三)下午五時或之前回覆)

致：中西區區議會秘書處

(電郵地址：cwdc\_secretariat\_gr@had.gov.hk 或 傳真號碼：2542 2696)

般咸道及醫院道之間石牆樹(古樹名木編號：HYD CW / 1)  
路政署緊急移除計劃

- 本人\*  不反對 路政署緊急移除受褐根病感染的石牆樹 (HYD CW/1)。
- 反對 路政署緊急移除受褐根病感染的石牆樹 (HYD CW/1)。
- 沒有意見。

其他意見：

---

---

---

姓名： \_\_\_\_\_ 簽署： \_\_\_\_\_

電話： \_\_\_\_\_ 電郵： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

\* 請在合適的方格中加上✓號