

東區區議會轄下  
規畫、工程及房屋委員會  
第六次會議紀要

上述會議已於 2016 年 11 月 29 日舉行，討論的事項摘錄如下：

**I. 東區走廊下之行人板道研究 - 第二階段社區參與**  
(規畫、工程及房屋委員會文件第 33/16 號)

多位委員關注行人板道的建議方案，希望部門從安全、美觀和實用角度設計行人板道、單車徑、釣魚區和其他設施。委員普遍希望部門盡快興建行人板道，為區內市民提供額外的休憩及康樂活動空間。

**II. 要求改善西灣河街聖十字徑排水系統**  
(規畫、工程及房屋委員會文件第 34/16 號)

多位委員認為題述地段的排水系統運作不善，希望部門增設排水渠以增加疏導作用，避免出現積水的情況，改善環境衛生及行人路面安全。

**III. 查詢興華二邨受石棉污染情況**  
(規畫、工程及房屋委員會文件第 35/16 號)

多位委員關注屋邨含有石棉的情況，擔心影響住戶健康。經討論後，委員會在 25 票支持，無人反對及無人棄權下，一致通過以下修訂動議：

「東區區議會規畫、工程及房屋委員會要求房委會從速澄清興華二邨存在的含石棉情況，提高透明度！加強公眾教育和認知，以免出現公眾恐慌及提升公眾預防能力；研究石棉經理管理制度的實施方法和交代日常維修保養，如何防止居住環境受石棉的污染，危害居民健康。」

- IV. 要求全面檢討及改善東區的地下排水系統、保障市民生命和財產  
(規劃、工程及房屋委員會文件第36/16號)
- V. 促請政府交代柴灣暴雨導致嚴重水浸情況  
(規劃、工程及房屋委員會文件第37/16號)
- VI. 要求政府關注2016年10月19日的暴雨造成的破壞和研究防洪方法  
(規劃、工程及房屋委員會文件第38/16號)
- VII. 有關柴灣迴旋處水浸事宜  
(規劃、工程及房屋委員會文件第 39/16 號)

多位委員表示連場暴雨引致區內多個地方嚴重水浸，對民生構成多方面的影響，建議部門認真調查事故原因、加強清理渠道、檢視並改善排水系統的運作，防止同類事件再次發生。經討論後，委員同意將議題列入跟進事項。

東區區議會秘書處  
2016年11月