



地區設施及工程委員會
潘國華主席：

關注地下水管老化問題令爆水管頻生 要求加快更換及加強監測

九龍城區內爆水管事故不斷發生，於 2024 年 2 月 2 日九龍城龍城區爆地下水管，早上一度全區停止食水供應，居民生活及商戶經營大受影響。九龍城區於近年已多次出現爆水管事故，表列如下：

日期	簡述
2023 年 12 月 15 日	何文田衛理道有水管爆裂，大量的水夾雜沙泥由地底湧出，車輛均涉水而行。
2023 年 6 月 17 日	土瓜灣馬頭圍道近上鄉道亦發生爆水管事件，行人路約出現大片面積地陷，形成一個約 1.5 米深的大坑，地下水管疑爆裂，有水不斷湧出，影響行人商舖。
2023 年 5 月 5 日	土瓜灣馬頭圍道一間地舖新店裝修，疑因水喉老化導致爆水管，附近 6 幢唐樓逾 300 戶無食水供應。相關部門到場擺放食水缸，供受影響人士排隊取水，令居民苦不堪言。有商戶曾向水務署查詢，指因該區水管太舊，無法單獨關一幢大廈的水喉，故事件牽連多棟大廈。
2023 年 3 月 15 日	紅磡民泰街再次發生爆水管事故，黃埔新邨部份座數停止食水供應。
2023 年 1 月 7 日	馬頭角道爆水管，噴出水柱，路面積有大量「泥水」，令部份行車線封閉。

以上爆水管事件，令大量食水或鹹水，夾雜泥沙湧出地面，途人要涉水而行，影響居民正常出入；此外，部份事故更導致行車道路暫時封閉，對交通安全和車流構成嚴重影響。總括而言，區內爆水管意外頻生，不但浪費食水，更令本區出現交通阻塞、水浸、無食水或沖廁水使用之困，事件暴露九龍城區水管老化問題嚴重。

現要求當局加快更換老化水管，解市民受水浸及無食水之苦。當局亦應在地下設置更多監測點，以隨時詳細了解地下水管的健康情況，如見有爆裂跡象的地點，應及時迅速維修，以防範於未然。此外，建議優化現時有關爆水喉的訊息發放機制，確保地區治理的持份者，可以及時向居民提出相關支援。

民建聯九龍城支部 九龍城區議員
吳寶強、潘國華、林德成
吳奮金、關浩洋、陳治華

2024年2月19日