

促當局加強執法，遏止無牌賓館

消防處回覆如下：

於華豐大廈三級火後，消防處已即時審視同類型樓宇，發現現時約有 230 幢仍未切合現時消防裝置及設備要求，而樓宇內設有持牌賓館的舊式樓宇。相關的同類樓宇主要分佈在油尖旺區、灣仔區及深水埗區，而九龍城區約只佔 3%。在同類樓宇中，一般常見的火警隱患多為人為因素，例如：擺放雜物阻塞走火通道、消防裝置或設備未能在有效操作狀態或被阻塞或缺乏年檢、防煙門損壞或被移除、出口門被上鎖等。為進一步加強巡查力度，消防處已即時按照樓宇的風險評估，針對樓宇內設有賓館牌照的處所、樓齡較高、沒有裝設消防裝置及設備、單樓梯設計及「三無大廈」等風險較高的舊式樓宇，加強主動巡查和採取適當的執法行動，處理樓宇內的火警危險。消防處會適時審視相關的執法成效和需要，按實際需要和情況考慮把相關的工作恆常化，並在有需要時透過現行的資源分配機制，申請額外資源，以便能夠進一步加強這方面的工作。

此外，消防處會繼續在本區舉辦不同的防火安全教育活動，包括防火嘉年華、屋邨防火宣傳、參觀消防局、防火講座、走火警演習及派發「防火三寶」（即滅火筒、滅火氹以及獨立火警偵測器）等，並透過社交媒體、手機應用程式、不同的訓練課程、電視宣傳短片和廣告等平台作出防火教育宣傳。消防處會繼續聯同九龍城區消防安全大使名譽會長會及消防安全大使，全力配合九龍城區防火委員會所籌辦的各項消防安全教育活動，從而提升九龍城區居民的消防安全意識以及樓宇的消防安全水平，使區內居民的生命財產得到更好保障。

。

（秘書處於 5 月 21 日收到）

九龍城區議會秘書處

2024 年 5 月