

青衣牙鷹洲街變電站爆炸事故

機電工程署的回覆

本署於 1 月 1 日得悉有關事故後，已即時聯絡中華電力有限公司(中電)，跟進事態發展及中電的修復工作進度，並已根據《電力條例》要求中電就事故於四星期內提交報告。本署會就事故原因作出跟進，並敦促中電加以改善，以防止同類事件再次發生。由於中電現正就相關事故進行調查，本署現時仍未收到報告。如有需要，本署可於收到並審視中電的報告後安排出席會議。

機電工程署
2024 年 1 月