

[] 路政署就SKDC(M)文件第45/24號的會後回覆

本署檔號： (1ELR2) in HyD NT/12-14/2/2-SK
來函檔號：
電話： 2762 4937
圖文傳真： 2714 5228

新界將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓 4 樓
西貢區議會秘書處

敬啟者

西貢區議會第三次會議（2024年5月7日）
轉交各政府部門跟進的議員動議

全面檢查西貢區去水渠，預防雨季來臨
(SKDC(M)文件 第 45/24 號)

謝謝貴處 2024 年 5 月 17 日致各有關部門的電郵。就 SKDC(M)文件第 45/24 號的議員動議，本署謹覆如下：

加強檢查水浸後的樹木

路政署主要負責保養轄下斜坡範圍內的樹木，每年會為樹木進行最少兩次恆常巡查。在八號或以上熱帶氣旋或黑色暴雨警告解除後，本署會安排緊急樹木檢查。如發現樹木有健康或結構問題，本署會立即安排跟進，以保障道路使用者安全。

擴闊或加深水浸黑點的渠道、加強清理康城路的渠道及改善黃竹灣及早禾坑的排水工程

路政署轄下的排水設施為處理降在行車道、行人路及本署負責維修斜坡範圍的雨水所設，而道路範圍外的雨水收集安排及設施則由其他相關部門跟進。本年 5 月初西貢區個別道路位置出現的水浸，大都是因為雨水把雜物，如樹葉、沙泥、垃圾等等，沖至集水溝，阻礙排水或因大量雨水由其他地方徑流至道路所造成。因應區內較易受雜物阻塞排水的位置，本署已要求承辦商每月檢查相關排水設施。

就大網仔路近黃竹灣及早禾坑，據本署了解，在 5 月 4 日有大量雨水由道路以外的地方徑流至大網仔路，加上集水溝受沖至的雜物影響排水，局部出現水浸。除去函相關部門表達關注，本署亦正考慮為附近的集水溝加設溢水堰，以期集水溝蓋受外物阻塞時仍可保持一定的排水量。



至於康城路近緻藍天 5 座的通道，它並非路政署轄下的公用街道。據現場所見，該段通道並沒有排水設施。本署已知會相關部門有關情況。如有任何改善計劃，本署會積極配合。

做好斜坡鞏固工程

路政署一直按土力工程處的指引，定期為轄下路旁斜坡進行例行維修檢查及維修工作，並於有需要時進行適切的預防及維修工程，以減低山泥傾瀉風險。此外，按土力工程處的指引，路政署亦聘請專業岩土工程顧問，安排定期「工程師維修檢查」，以確定路旁斜坡的穩定性。如發現路旁斜坡有危險跡象，會按需要跟進預防性維修工程。

如有查詢，歡迎致電 2762 4937 聯絡下開簽署人。

路政署(新界東)總工程師

(嚴德耀  代行)

副本送：SE/PR, HyD

(內部) ME/Slopes(E), ME/SK, CTO/TKO, DE/SK } Please note in file
MAIOW/SK Slopes, MAIOW/SK(2)

二零二四年六月七日

