

關注南區田灣邨喉管渠井回湧問題

房屋署回覆

在2024年4月中，房屋署田灣邨物業服務辦事處(下稱辦事處)發現近田健樓的地底排水渠出現淤塞的情況。因此，辦事處即時安排緊急維修及更換該段地底渠管。有關更換工程已於5月8日完成。

此外，辦事處亦發現屋邨範圍外田灣街的渠井滿溢，並即時通知渠務署跟進。

渠務署的回覆

本署曾於本年4月20及24日派員到場視察，發現一個位於田灣邨範圍內由房屋署負責維修保養的污水終端沙井有污水溢出。基於公共衛生考慮，本署隨即派員到該位置為淤塞的渠道進行清理，其間發現該房屋署沙井被大量石頭和泥沙堵塞。一般而言，污水系統不應存在石頭和泥沙，本署亦發現該沙井上游的田灣邨內有房屋署的污水渠道維修工程在進行，本署已就以上情況轉介予房屋署跟進，以避免石頭和泥沙再次堵塞污水系統。與此同時，本署亦確認了附近的公共污水渠道運作正常，沒有淤塞情況。

本署會繼續留意該位置的公共污水渠道的狀況，並與相關部門保持聯絡。