

深水埗區議會

地區設施及工程委員會

[地區設施及工程委員會文件第 12/2024 號]

關注近期深水埗區路陷問題 建議加強日常檢查維修

水務署回覆如下：

我們留意到極少有因水管滲漏而引致路陷的情況。然而，水務署為盡力維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險，實施了多管齊下的措施，包括建立「智管網」及持續為較高風險的水管進行改善工程。

在「智管網」計劃下，我們會在全港的食水分配管網內建立約 2 400 個監測區域，並在每個監測區域內安裝流量錶和水壓記錄儀，以監測管網滲漏的情況，從而實施針對性措施，包括主動測漏、水壓管理、為滲漏水管進行快速維修，以及更換或修復水管等。「智管網」讓我們能及早偵測供水管網內任何異常狀況，並針對漏損水管進行維修。此外，我們會定期為供水管網的水管進行檢測及巡察。

水務署現正推行「風險為本的水管資產管理策略」，根據水管使用年期、物料、過往爆裂或滲漏記錄、周遭環境，以及其爆裂或滲漏的後果等因素，評估水管爆裂或滲漏的風險，優先為風險較高的水管進行改善工程，包括更換或修復水管。我們由二零一五年起推行「風險為本水管資產管理計劃」，持續為較高風險的水管進行改善工程，包括更換或修復水管。在「水管資產管理策略」下，水務署亦會採取積極主動的措施去預防水管發生爆裂，包括持續評估水管狀況，從而找出狀況欠佳的水管進行改善工程。

水務署期望透過上述多管齊下的措施，減少水管爆裂或滲漏的風險。