

深水埗區議會
房屋、規劃及社會福利委員會
書面回應

關注長沙灣順寧道 316-318 號樓宇塌牆路陷事故

就議員有關題述事件提交的文件，本署謹覆如下：

題述事件涉及位於長沙灣順寧道 318 號緊貼一私人建築工地的一段後巷路面。據了解，該私人建築工地正進行挖掘與側向承托工程。

屋宇署正聯同本署及其他相關部門，繼續與有關私人建築工地的建築專業人士及承建商及上址大廈相關業主跟進圍牆倒塌事故後的善後工作。

本署亦已要求該私人建築工地相關人士加強監察工地附近的路面情況，目前並未收到其他不尋常報告。同時，本署會繼續定期巡查區內道路路面情況，以保持道路狀態，保障道路使用者安全。

路政署／市區
2024 年 6 月