

「有關要求盡快解決海麗邨污水倒灌問題」

房屋署回應

房屋署一直定期檢查屋邨設施的狀況並進行適切的維修保養工作，確保設施運作良好。本署發現海麗邨部分地面污水井及樓宇低層單位渠口出現泡沫湧出的情況後，已積極進行技術研究，並於2022年底開展相關渠管改善工程，分階段將受影響單位的污水渠分流到沙井。由2023年至今，本署已完成部份受影響單位污水渠及地面污水井的改善工程，有關位置現時已沒有泡沫湧出的情況。本署會繼續按計劃陸續在其他受影響單位及污水井進行改善工程，而海暉樓及海禧樓的相關工程將於2024年第三季展開。

此外，本署會持續定期檢查排污系統及進行適時維修保養，包括檢查及清理沙井、以高壓水槍清理地下渠管的淤塞物，以確保渠道暢通，並於有需要時及在可行情況下，為曾出現污水倒流的單位安裝止回閥，以防污水再次倒流。

房屋署

2024年7月