

**關注香港地下管道的安全**

**香港中華煤氣有限公司的回覆：**

**2. 請問有關部門，本港是否曾發生煤氣爆炸及有否人命傷亡？引發相關爆炸事件的原因是甚麼？若有，請詳述之。**

根據記錄，2006 年 4 月 1 日牛頭角佐敦谷北路曾發生一次極為罕見的煤氣爆炸事故，造成兩死九傷。肇事煤氣管道被地下滲漏之污水侵蝕洩漏，漏點附近剛巧存在一條廢棄渠筒，洩漏氣體沿渠筒進入距離約 25 米外一棟大樓之隱蔽地下室，遇不明點火源引致爆炸。事故後煤氣公司與各部門已加強協調及採取相應措施，防止同類事件發生。

**3. 請問有關部門，檢查煤氣管道的頻率是多少？**

煤氣公司對地下管道有嚴謹的巡查制度，由技術人員配備探測儀器，沿地下管道走向，每年進行多達 6 次的檢測，確保地下管道運行正常。

**5. 請問有關部門，一旦發生煤氣洩漏甚至發生爆炸，有何應變措施及如何處理？**

煤氣的特性較空氣輕很多，所以就是發生洩漏，氣體會上升並於空氣中迅速稀釋消散，亦很容易被技術人員用精密的儀器檢測出來。另外，煤氣公司設有 24 小時運作的調度中心，內置監控及數據收集系統，配合完善的管綫資料記錄，實時監察煤氣網絡。當公司接報煤氣洩漏，會詳細記錄報案者資料和報告內容，及時與消防處通報，並立即調動搶修隊到場處理，採取適當應變及防護措施，確保公眾安全。

(二零一四年九月四日收到)

中西區區議會秘書處

二零一四年十月