

**題目：港鐵香港大學站漏水事故**

背景：啟用不足四個月的港鐵香港大學站發生漏水事故。由 2015 年 4 月 17 日起，該站地底行人通道至少有 5 處地方滲漏，最嚴重的兩處靠近 B 出口的天花（見附圖），職員要用帆布接水，引流至地面的膠桶，並封鎖部分通道。港鐵指事故涉及地下水滲漏，正在維修。

問題：（1）西港島線自開通以來，有多少次漏水記錄？漏水的原因為何？  
（2）港鐵公司有何改善方案？

建議：本會要求港鐵公司盡快解決漏水問題，保障提供正常服務。

文件提交人：陳財喜 葉永成 陳捷貴

2015 年 4 月 20 日

附圖：香港大學站靠近 B1 出口天花的漏水情況

