

關注佛光街遊樂場近斜坡範圍手球場圍封安排

建築署的回覆如下：

位於佛光街遊樂場的登記斜坡(斜坡編號:11NW-D/C83)由建築署負責維修保養。該斜坡曾於 2023 年 9 月 10 日發生山泥傾瀉,建築署隨即安排緊急維修工程以確保公眾安全並重開受影響的平治街。其後,經徵詢土木工程拓展署及康樂及文化事務署(康文署)的意見,建築署進一步於佛光街遊樂場及上述的登記斜坡完成以下工程:

- 在受影響的斜坡表面採用噴漿混凝土進行加固
- 於斜坡頂部重新安裝鐵絲網圍欄
- 更換及改善佛光街遊樂場及斜坡上的排水系統及排水渠

然而,土木工程拓展署認為需在上述斜坡開展「長遠防治山泥傾瀉計劃」(「防治計劃」),以確保斜坡安全。因此建築署需於手球場位置安裝圍板劃出安全區域,在「防治計劃」完成前防止公眾進入,以保障公眾安全。

康文署於建築署完成斜坡緊急維修工程後,在 2024 年 2 月 1 日重開佛光街遊樂場,圍封範圍除外。

另外,土木工程拓展署已委聘顧問為上述斜坡進行「防治計劃」的研究,以及預計將於 2025 年批出斜坡工程合約。有關「防治計劃」預計於 2025 年展開,以鞏固上述斜坡。

(秘書處於 2 月 26 日收到)

九龍城區議會秘書處

2024 年 2 月