

政府總部  
發展局  
工務科

香港添馬添美道 2 號政府總部西翼



Works Branch  
Development Bureau  
Government Secretariat

West Wing, Central Government Offices,  
2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong

本局網站 Our Website: <http://www.devb.gov.hk>

本局檔號 Our Ref.: GLTM(20201007-001)

來函檔號 Your Ref.: (-) in -

電話 Tel No.: 3509 7360

傳真 Fax No.: 2186 6932

電郵

新界將軍澳

坑口培成路 38 號

西貢將軍澳政府綜合大樓 3 及 4 樓

西貢區議會

環境衛生、氣候變化及漁農委員會秘書處

(經辦人：俞巧玲女士)

俞女士：

西貢區議會環境衛生、氣候變化及漁農委員會  
2020 年 9 月 17 日會議跟進事項

就西貢區議會環境衛生、氣候變化及漁農委員會於 2020 年 9 月 17 日會議文件第 76/20 號及第 186/20 號的跟進事項，我們回覆如下。

發展局綠化、園境及樹木管理組在 2019 年 10 月成立了專責巡查隊，旨在有系統地抽查及審核政府樹木管理部門每年完成的樹木檢查報告，並主動巡邏位處高人流車流地點的樹木。在樹木檢查方面，除了由樹木管理部門進行的巡查外，本局的專責巡查隊每年會主動巡邏在香港位處不少於 100 個地點的樹木。截至 2020 年 9 月，專責巡查隊於巡邏西貢區期間沒有發現有問題的樹木。

我們認同足夠的生長空間和合適的土壤是讓樹木健康生長的重要原素。因此，根據發展局推出的技術通告，部門在進行新工程時，必須預留最少 1.5 米闊並且連貫的地面及地底空間在道路旁進行綠化，為樹木提供理想的生長空間。但在舊市區內，現有的樹木由於種植經年，在人煙日趨稠密的都市內，種植環境難免較為狹小。有見及此，指引建議部門如在進行改善現有樹槽時，應盡量提供土溝、不宜密封樹基周圍及增加可以透水的空間，讓樹根更容易接觸水分和空氣，從而改善路面凸起的情況。

部門在日常護養中也會留意在狹隘環境下生長的樹木，並保持緊密聯繫，互相配合工作。例如樹木護養部門會根據樹木的生長情況及現場實際環境等因素，在有需要時聯絡相關部門探討可行的改善方法，如協助移去樹穴旁的部份路磚、擴大樹穴等。

如有查詢，請致電 3509 7360 或電郵 [edmondylam@devb.gov.hk](mailto:edmondylam@devb.gov.hk) 與我聯絡。

謝謝議員們對樹木管理的關注。

發展局局長

(林銳芳  代行)

2020 年 10 月 15 日