

## 跟進修復海麗街行人路

### 背景

#### 海麗街路面狀況

我們接到居民反映指海麗街有多處路面不平的情況，包括學校附近的行人路，亦曾經有學生及家長經過絆倒受傷。由於有關問題對居民構成直接危險，我們於 6 月 19 日收到相關反映後立即進行實地視察，發現海麗街的路面因樹木生長而導致路磚不平的位置約有十個。

為了合作回應居民關注，我們隨即聯絡路政署跟進，以解決有關安全隱患。路政署隨即進行下列改善的過程，並已於 6 月 26 日完成（見附件一） -

1. 立即進行圍封路面不平的多個位置，避免途人再有絆倒的即時危險;
2. 撬起凹凸不平的路磚，修復不平路面以防絆倒途人;
3. 在樹根外露的位置修繕及重新鋪設泥土，以平整路面。

我們於 7 月 2 日再次與路政署聯絡跟進，署方表示將與康文署商量找出適合樹木生長的方案，再考慮長遠如何重鋪路面。

我們會繼續與相關部門緊密溝通及跟進，並已將最新情況及有關的短期改善措施向居民匯報。

#### 深水埗其他路面狀況

目前我們發現深水埗仍有其他路面不平的情況，其中包括荔枝角深旺道近海麗商場對出、澤安巴士站、保安道興華街交界等，導致路面不平（見附件二），令市民途經時存在安全隱患，為策萬全，讓居民有安全的步行環境，現提出以下建議：

### 建議

1. 加強巡查路面凹凸不平的情況並定期檢查樹木根系生長情況，如有發現不平的路段，盡快進行疏導或修剪，以便修復路面。
2. 加強保護樹木健康，採用根系導向管理，引導樹根生長的方向，避免直接向路面蔓延。
3. 改良土壤，在樹木周圍添加富含有機質的土壤，促進根系更健康地向下生長。
4. 使用透水性的鋪裝材料，如透水磚或透水柏油，減少路面龜裂和隆起的問題，。

文件交 2024 年 7 月 11 日深水埗區議會地區設施及工程委員會討論。

文件提交人：吳婉秋、陳偉明、何坤洲、張德偉、劉佩玉、林偉文

2024 年 7 月 3 日

附件一



深旺道近海麗商場



澤安巴士站

