

關於對深水埗區地下設施進行全面檢查

多謝深水埗區議會梁秉堅議員、鍾婧薇議員就長沙灣永隆大廈地舖污水倒灌事宜提呈文件，渠務署（下稱「本署」）現就文件內提出的建議回應如下。

為確保渠管正常運作，渠務署定期為地下渠管以閉路電視進行勘查，以便及早為損壞渠管進行維修工程。渠務署亦應用創新技術提升監察效能，例如利用聲納探測系統進行排水渠勘察，使用球形地下管道檢測機械人在高水位和湍流的環境為地下渠管進行檢測工作等。本署會根據地下渠管的使用年期、物料、耗損情況、過往爆裂或滲漏紀錄、周遭環境的潛在影響，以及其爆裂或滲漏所造成的影響等因素，評估其損毀的風險，並以風險為本的策略制定渠管更換及修復計劃。

就長沙灣永隆大廈地舖污水倒灌事宜，本署於本年 10 月接獲梁秉堅議員來信求助，隨即派員到場檢視了相關公共污水渠道，確認其運作正常，無淤塞情況。而根據本署過往 3 個月記錄，並沒有發現相關公共污水渠道出現溢流情況。本署職員繼而聯絡梁議員助理講解以上調查結果，承諾留意上址位置的政府渠務系統，在有需要時進行適切的維修保養工作，確保系統正常運作。

渠務署

2024 年 11 月