

關注深水埗東行人路地磚凹凸不平問題

背景：

深水埗區行人路狹窄，時有地磚鬆脫失修情況。我們留意到又一村海棠路、紫藤路、地錦路、石竹路、高槐路、玉蘭路及壽菊路、大坑東彩龍酒樓對出一帶的行人路，地磚凹凸情況尤為明顯，部分路面不平相信因鄰近植樹的根部生長所造成，倘未能及時處理，途人容易摔倒及受傷。

建議：

- 1) 建議部門就文件提出的地點進行跟進修整，或重鋪路面，為市民提供安全的步行環境；
- 2) 每年定期主動巡查深水埗區整體行人路面情況，對上述地段如又一村等加密巡查，作出安全評估和及時的跟進。

文件提交 2025 年 3 月 20 日深水埗區議會地區設施及工程委員會討論。

提交人：林偉文、陳麗紅、鍾婧薇

2025 年 3 月 6 日



75



76



79



80

