

有關要求盡快解決海麗邨污水倒灌問題

背景：背景：

由 2019 年開始，我們陸續接到海麗邨居民反映樓宇低層有污水倒灌的問題。海暉樓低層、海禧樓低層及地下的倒灌問題尤其嚴重，倒灌的污水衝入住所內廚房位置，污水渠及周圍全部是污水泡泡，另外，大廈外的污水渠蓋亦因為倒灌噴起水柱而發出聲響，影響居民休息，不堪其擾。污水倒灌造成污染及臭味，令居民飽受滋擾，而且非常擔心衛生問題，希望通過我們幫助解決問題。過去我們曾多次去信房屋總署及海麗邨辦事處，海麗邨辦事處每次都有進行小型處理，但污水倒灌很快又再出現，問題始終未有徹底解決。

污水倒灌影響居民生活及公眾衛生，應盡快解決，建議如下：

1. 定期檢查並疏通排水管道

用排水管疏通器或高壓水管疏通機清理管道堵塞物。檢查管道是否有破裂、彎折或堵塞，必要時更換損壞的管段。

2. 檢視是否可安裝回流閥

在主排水管線上安裝回流閥，可防止污水倒灌入室內，回流閥只允許水往一個方向流動，阻擋倒灌。

提呈人：吳婉秋、陳偉明、何坤洲、張德偉、
劉佩玉、陳龍傑、林偉文、

2024 年 7 月 22 日