

中環及半山分區委員會會議日期：二〇一二年十月十二日環境衛生問題

|    | 討論事項                                 | 跟進部門/單位 | 跟進情況  |
|----|--------------------------------------|---------|---|
| 1. | 堅道 61 號宜昌樓的後樓梯地面凹凸不平，佈滿積水及垃圾，影響環境衛生。 | 食物環境衛生署 | 食環署派員巡查宜昌樓後巷樓梯，並未發現有大量垃圾堆積的問題，衛生情況大致滿意。雖然如此，食環署人員會向有關人士作出勸喻，提醒他們要保持該後巷清潔。食環署人員會密切留意上述情況及採取適當行動，以保持環境衛生。 |

交通運輸問題

|    | 討論事項  | 跟進部門/單位 | 跟進情況  |
|----|---|---------|---|
| 1. | 由於西摩道是斜路且有大型巴士行駛，建議由懿峯至衛城道轉彎口(即港九五旬節會五旬節堂)一段行人路邊加設欄杆或以植物作人車分隔，以提醒駕駛人士注意安全。  | 運輸署     | 運輸署回覆已安排路政署於西摩道9-9A行人路安裝斷續欄杆。   |
| 2. | 強烈要求於堅道 63-69 對出加設行人過路處以方便市民，特別是長者。因現時鄰近的天橋並不適合長者使用，而很多行人會於香港浸信教會十米前的巴士站橫過馬路，非常危險。委員建議增設的過路處與現時相鄰的過路處相距六十至七十米，認為可方便行人。此 | 運輸署     | 運輸署回覆現時堅道全段有6個路面行人過路處及2組行人天橋，其中一組行人天橋鄰近63-69號位置，行人應利用現有設施橫過馬路。<br><br>運輸署回覆有關美化及改善行人天橋建議已轉交路政署跟進。 |

|    | 討論事項   | 跟進部門/單位    | 跟進情況   |
|----|--|------------|--|
|    | 外，委員亦要求美化及改善上述行人天橋，包括加設電梯。   |            |  |
| 3. | 奧卑利街聖心商學書院對面的地面上傾斜及損毀，委員要求路政署再次考慮填平奧卑利街聖心商學書院對面的路面，加設防滑裝置及欄杆，以防大型車輛轉入時壓上路面，危及行人。 | 路政署<br>運輸署 | 路政署回覆重鋪損毀路面已於7月10日完成。加設欄杆或其他設施需運輸署跟進。<br><br>運輸署回覆由於該處位置有電話井，於早前實地視察後，運輸署仍與路政署研究可行改善方案。  |
| 4. | 委員建議於中西區內合適的地方以植物代替欄杆阻隔行人與行車。  | 運輸署        | 運輸署回覆會研究委員提交的地點、影響及其可行性。   |
| 5. | 委員提出現時區內部分行人路闊度不足，當路旁的樓宇於未來規劃重建時，大廈地界線需後移以騰出一米空間，並要求政府嚴格執行道路擴闊及改善計劃。             | 地政署<br>運輸署 | 地政署回覆一般地契條款並未要求大廈之地界線需後移；但當大廈重建時，業主在取得運輸署之意見及有關許可建築圖則後，可考慮自願將大廈之地界線後移。另外，地政總署亦會配合運輸署道路擴闊公務工程之安排。<br><br>運輸署回覆於物業重建或發展時，發展商須提交擬建築圖則，有關圖則須根據規劃署分區計劃大綱圖的準則。運輸署會從交通和行人流量、路旁環境許可、及實際需要性等角度，就物業發展時是否應向後遷移地段界線或樓宇建築，以騰出地面空間作擴闊道路或行人路用，向屋宇署提供意見，有關圖則由屋宇署處理及審批。 |

|    | 討論事項  | 跟進部門/單位 | 跟進情況  |
|----|---|---------|---|
| 6. | 有委員建議於般咸道與興漢道交界右邊加設兩組交通燈，以加強道路安全。                                   | 運輸署     | 運輸署回覆正研究有關建議。   |
| 7. | 堅道很多馬路路面損毀。   | 路政署     | 路政署回覆水務署現正於半山一帶進行水務工程，其中包括堅道。為減少對附近交通的影響，路政署須配合水務署工期，以分階段方式重鋪堅道。堅道的重鋪路面工程，第1階段由西摩道至樓梯街及第2階段由伊利近街至鴨巴甸街，已分別在2011年2月及4月完成，第3階段由明愛專上學院至天主教教區中心，則於今年3月完成；預計第4階段由天主教教區中心至伊利近街，可於明年初展開。餘下路段，路政署正與水務署協調，策劃分階段的路面重鋪工程。期間，路政署會繼續監察路面狀況，如有需要會適時安排臨時修復工程，以保障道路使用者的安全。 |
| 8. | 摩羅廟街嘉兆臺附近，由於路面非常狹窄，未能讓嬰兒車或輪椅通過，而對面路面則有數級樓梯，對嬰兒車或輪椅使用者不便。建議有關部門作出改善。 | 運輸署     | 運輸署回覆摩羅廟街屬於中半山的內街，因地理環境問題，部份行人路比較狹窄。於物業重建或發展時，發展商提交建築圖則予屋宇署審批，運輸署有向屋宇署提供意見，建議發展商向後遷移地段界線或樓宇建築，以騰出地面空間作擴闊行人路之用。  |
| 9. | 委員建議在堅道與卑利街交界的行人天橋加設升降機及上蓋。   | 運輸署     | 運輸署回覆些利街天橋屬於中環至半山自動扶梯系統，該段行人設施已有上蓋，加設升降機須考慮地理環境及相關配套問題。於卑利街行  |

|    | 討論事項  | 跟進部門/單位  | 跟進情況  |
|----|---|----------|---|
|    |   |          | 人天橋加設上蓋建議，須考慮其可行性，至於加設升降機建議，運輸署會提供行人流量予路政署，以便該署再跟進建議。 |
| 10 | 明苑後巷樓梯陡斜，市民容易跌倒，建議於兩旁加設扶手欄杆。                        | 明苑業主立案法團 | 秘書處已轉介明苑業主立案法團跟進。                                     |
| 11 | 堅道 38 號臻環的棚架已經拆除，有委員相信該位置的地界線不會後移以擴闊行人路。委員現查詢該處的情況。 | 地政署      | 秘書處已轉介地政署跟進，現正等候回覆。                                   |

### 上環及西營盤分區委員會

會議日期：二〇一二年十月十七日

### 環境衛生問題

|    | 討論事項   | 跟進部門/單位                        | 跟進情況  |
|----|--|--------------------------------|---|
| 1. | <p>水街／德輔道西 E-F 號側 (970 巴士站附近) 的後巷去水渠仍然淤塞，污水積聚，影響環境衛生，容易產生蚊患。</p> <p>另外該處有一疑似僭建物，結構已破損，恐會構成危險。</p> <p>此外，有一輛電單車疑被棄置於該處。</p> | <p>食物環境衛生署<br/>屋宇署<br/>地政處</p> | <p>食環署人員於本年 11 月 28 日早上到有關後巷視察，發現渠內有積水及輕微淤塞，但未有發現蚊蟲滋生的情況，環境衛生情況尚可。雖然如此，該署人員已即時噴灑蚊油，防止蚊蟲滋生。該署會繼續留意情況及採取適當行動。</p> <p>屋宇署根據最近視察所得，發現位於德輔道西 341 號後巷的外牆上，搭建了一個簷篷，簷篷下放置了一個金屬架，用作安放建築材料之用。該署將去信有關業主立案法團，要求拆除簷篷。至於該簷篷下的金屬架所擺放</p> |

| 討論事項   | 跟進部門/單位 | 跟進情況   |
|--|---------|--|
|  |         | <p>的位置屬私人地段，並沒有違反《建築物條例》的規定，所以該署勸喻有關人士或業主立案法團自行移除該金屬架。</p> <p>秘書處另已將電單車疑被棄置的問題轉介至地政處跟進。</p>                                  |
| 2. 玫瑰里野鴿聚集問題復現。據觀察，野鴿於下午約四時至五時便會聚集該處，懷疑有人定時餵飼之故，而遺留在該處的鳥糞或飼料亦同時影響環境衛生。                             | 食物環境衛生署 | 食環署人員多次到玫瑰里後巷巡查並無發現有餵飼野鴿及殘餘飼料情況出現，故後巷環境衛生情況尚可。該署會繼續留意上述地點的情況及採取適當行動，以確保環境衛生。   |
| 3. 正街 6 號後巷(即崇慶里兒童遊樂場)環境衛生問題復現。是次巡查仍見有店舖及食肆於該處擺放雜物、食物及食具，並在該處清洗食物。除堆放了大量雜物外，路面去水渠亦見有穢物堆積，嚴重影響環境衛生。 | 食物環境衛生署 | 食環署潔淨組人員會繼續密切注視有關後巷及加強巡查，並安排每天清掃及在有需要時以高壓熱水機徹底清洗該處，以減少雜物及垃圾堆積及保持環境衛生。該署最近一次的特別清洗衣行動在本年 11 月 16 日進行。該署人員近日巡查時發現街道潔淨及衛生情況已有改善。 |
| 4. 德輔道西與正街交界(德輔道西 224-226 號)有一生果店經常於舖前堆放貨物，佔用行人路。由於該處有行人過路處，行人路被佔用對於行人過路安全會構成威脅。                   | 食物環境衛生署 | 食環署在本年 10 月 15 日至 11 月 28 日期間向該店舖負責人就通道阻塞問題共發出 1 張傳票及 3 個警告，該店舖經行動後即時作出改善。該署會繼續留意情況及採取適當行動。                                  |
| 5. 分別位於皇后大道中與水坑口街(匯豐銀行對出)及近皇后大道中 372 號的  | 路政署     | 路政署已於本年 11 月修補不平的路面。   |

|    | 討論事項   | 跟進部門/單位 | 跟進情況  |
|----|--|---------|---|
|    | 兩個行人過路處路面出現凹凸不平。                             |         |   |
| 6. | 文咸西街 6 號側一地盤有喉管直接駁至雨水渠，懷疑有人非法排放污水。           | 環境保護署   | 環境保護署於本年 11 月 12 日派員到提述地點調查，該處乃為興建地基的地盤。視察其間，該地盤沒有任何工程進行，地盤出口的去水喉並沒有接駁至任何政府雨水渠，亦沒有發現有污水從該地盤流出。該署人員沒有發現該地盤有違反有關的環保條例。據環保署了解，該地盤的地基工程正在停工，等待屋宇署的審批才繼續工程。另外，該地盤設有沉澱池，地盤所產生的污水須要經過該沉澱池處理處理後才可以排放到政府雨水渠，而該地盤承建商是持有由環保署根據水污染管制條例(第 358 章)簽發的有效排放牌照。 |
| 7. | 關注皇后大道西及正街交界有一店舖經常於晚上卸貨後將貨物堆放於其舖前行人路，阻礙行人通道。 | 食物環境衛生署 | 食環署人員於本年 11 月 29 日上午到提述店舖進行突擊巡查，並發現該店舖將貨物擺放在舖前行人路，對行人造成阻礙。該署人員遂向店舖負責人提出檢控。此外，該署人員亦建議該店舖負責人，須於晚上安排員工接收貨物以免貨物通宵擺放在行人路上，阻礙行人。該店舖負責人表示會考慮前述建議。該署會繼續留意上述地點的情況及採取適當行動，以確保行人路暢通。   |

| 討論事項 | 跟進部門/單位 | 跟進情況   |
|------|---------|--|
|      |         | 此外，該署潔淨組人員已加強巡查有關地點，及安排潔淨服務承辦商每天清掃及定期清洗該處行人路，以保持環境衛生。前線督導人員亦會密切監察有關地點。若發現有貨物堆放因而妨礙街道清潔服務，該署會警告有關店舖負責人；如情況未有改善，該署會作出檢控。 |

## 交通運輸問題

|    | 討論事項  | 跟進部門/單位 | 跟進情況   |
|----|---|---------|--|
| 1. | <p>經常有巴士駛經薄扶林道李陞小學，惟該處路面狹窄，令上行及下行的巴士不能同時行駛，須於該處稍停方能續行，因而引致交通擠塞。</p> <p>建議擴闊該處行車路，疏導交通。</p>  | 運輸署     | 運輸署回覆表示，初步研究顯示擴闊該段行車路需搬移擋土牆及附近行人路，該署現草擬有關建議的設計概念，稍後就技術可行性諮詢相關部門的意見。                            |
| 2. | <p>有關東邊街與干諾道西交界傍晚時分交通擠塞(車龍由上環塞至西隧口)的問題：</p> <p>平日傍晚時分正值下班時間，車輛增多，東邊街與干諾道西交界的交通因而擠塞，車龍更伸延至信德中心。其中一個原因為經有車輛於臨近交界處由中間的行車線爬頭插入往西方向最右的行車線前往西隧，阻礙前往西營盤／堅尼地城一帶的車輛前進。</p> <p>建議部門採取措施令前</p> | 運輸署     | 運輸署回覆表示，就實地視察，干諾道西的交通大致暢順，該處亦已設置指示牌，讓駕駛者得悉前往西區海底隧道的路線。該署會繼續監察該處的交通情況，並在有需要的情況下，該署會檢討相關的交通管理措施。 |

|    | 討論事項  | 跟進部門/單位 | 跟進情況  |
|----|---|---------|---|
|    | 往西隧的車輛盡早駛入最右面的行車線，改善交通情況。   |         |   |
| 3. | 駕車人士途經干諾道西天橋時經常受陽光影響視線，令行車速度突然減慢，影響駕駛者的安全，並且引致交通擠塞。   | 運輸署     | 秘書處已轉介運輸署跟進，現正等候回覆。   |
| 4. | <p>要求向運輸署查詢以下事項的情況：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. 東邊街車輛溜後意外的跟進工作；</li> <li>ii. 因應港鐵西港島綫地基工程而於皇后大道西近太陞樓對出位置實施的交通措施的最新情況；</li> <li>iii. 上屆委員會曾向部門反映對學童於山道聖彼德小學及香港潮商學校門口的過路安排的關注，並建議改善方案，惟有關建議未被部門接納。因此，請部門檢視現時上址的交通安全情況，及作出跟進。</li> </ul> | 運輸署     | <p>運輸署回覆如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. 有關東邊街車輛溜後意外的跟進工作，請參閱附表一；</li> <li>ii. 港鐵公司已在太陞樓稍上游近皇后酒店路旁位置設置水馬，加強保障行人安全，並會因應工程進度，不時檢討在該處實施的臨時交通管理措施；</li> <li>iii. 為加強道路安全，該署建議加設欄杆以封閉該處欄杆與防撞欄之間的空隙。該署正就有關建議進行諮詢。</li> </ul> |

## 堅尼地城及石塘咀分區委員會

會議日期：二〇一二年十月二十六日

### 環境衛生問題

| 跟進事項   | 跟進部門           | 跟進情況   |
|--|----------------|--|
| 1. 山道 20-24 號高雅大廈與香港盛貿飯店之間的橫巷的路面和牆壁有大片污跡並有棄置雪糕筒。     | 食物環境衛生署<br>路政署 | 路政署表示已於本年 11 月 12 日移走棄置雪糕筒。食環署表示派員到該處巡查，見橫巷路面污跡已清理，而棄置雪糕筒亦已被移除。食環署已吩咐外判清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。 |
| 2. 皇后大道西 540-576 號一帶行人路的黃黑間隔鐵板已放置一段時間，部份鐵板突起，容易絆倒行人。 | 水務署            | 水務署表示承建商已於本年 11 月 2 日固定相關工程的鐵板。  |
| 3. 皇后大道西 588 號對出有用作維修的鐵欄放在路旁，阻礙行人。                   | 水務署            | 水務署表示駐地盤工程人員已指示承建商把相關鐵欄擺放整齊，以確保行人路面暢通無阻。承建商將於工程完結後把上述鐵欄移走。                                   |
| 4. 皇后大道西 513 號尼斯花園地下有用作維修的鐵欄、指示牌和雪糕筒放在路旁。            | 水務署            | 水務署表示承建商已於本年 10 月 29 日工程完成後移走 10/WSD/08 之鐵欄、指示牌和雪糕筒。   |

|    | 跟進事項   | 跟進部門                    | 跟進情況  |
|----|--|-------------------------|---|
| 5. | 皇后大道西 602 號對出有花盆及泥頭棄置在路旁。  | 食物環境衛生署<br>水務署          | 水務署表示承建商已於本年 11 月 1 日把 10/WSD/08 之工程物料擺放整齊並把工地範圍收窄。<br><br>食環署表示派員到該處巡查，期間未發現有棄置泥頭，附近一帶潔淨情況良好。食環署表示已指示清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。 |
| 6. | 卑路乍街西寶城對出的花槽有垃圾，並有居民經花槽(雪糕筒右方)出入，易生危險。                                   | 食物環境衛生署<br>地政處          | 食環署表示派員到該處巡查，期間未發現花槽內有垃圾，附近一帶潔淨情況良好。食環署表示已吩咐外判清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。<br><br>地政處表示到有關地點進行實地視察，並發現該花槽已被相關部門加設圍欄。               |
| 7. | 卑路乍街 3 號 G 舖益豐大廈地下對出欄杆有宣傳橫額揚起，影響行駛中的車輛，建議把橫額繫好或拆除。另外旁邊有一張懷疑未經許可而懸掛的宣傳橫額。 | 地政處                     | 地政處表示於本年 10 月 25 日的視察中發現該未經許可而懸掛的宣傳橫額已由食物環境衛生署移除。另外在有關地點發現的一張已獲許可懸掛的宣傳橫額已經繫好。   |
| 8. | 卑路乍街 3 號 G 舖益豐大廈地下對出欄杆的花盆放有兩個用作放煙頭的塑膠器皿。                                 | 食物環境衛生署<br>中西區<br>民政事務處 | 食環署表示派員到該處巡查，期間未發現花槽內有垃圾，附近一帶潔淨情況良好。食環署表示已吩咐外判清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。<br>中西區民政事務處表示承辦商已經重新安放花盆。                               |

|     | 跟進事項   | 跟進部門           | 跟進情況   |
|-----|--|----------------|--|
| 9.  | 卑路乍街益豐花園與南雄大廈之間對出欄杆掛有生鏽及破爛的鐵架。                             | 中西區<br>民政事務處   | 中西區民政事務處已安排承辦商重新安放花架。  |
| 10. | 西祥街 2 號 5A 舖(捷成鋁質玻璃)有鋁窗及手推車放在行人路上，阻礙行人。                    | 食物環境衛生署        | 食環署表示派員到該處巡查，期間未發現有鋁窗及手推車於行人路上，附近一帶潔淨情況良好。食環署表示已指示清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。                                    |
| 11. | 卑路乍街 12 號陳區碧茵頤養院旁邊山坡有垃圾，雨水渠有垃圾外懸並發出臭味。沿途的水渠渠蓋下面有垃圾及油污導致淤塞。 | 食物環境衛生署        | 食環署表示派員到該處巡查，期間發現有少量垃圾堆積，食環署表示已即時安排清潔員工清理有關垃圾，以保持環境衛生。   |
| 12. | 荷蘭街 8 號珍珠閣對出有雜物放在行人路邊。                                     | 食物環境衛生署        | 食環署表示派員到該處巡查，期間未發現行人路上有雜物擺放，附近一帶潔淨情況良好。食環署表示已指示清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。                                       |
| 13. | 卑路乍街 15 號對出馬路旁有積水。   | 食物環境衛生署<br>路政署 | 食環署表示派員到該處巡查，期間未發現行人路上有積水，附近一帶潔淨情況良好。食環署表示已指示清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。<br>路政署表示已於本年 11 月 8 日完成修復馬路旁的不平路面，防止積水。 |

|    | 跟進事項                                     | 跟進部門                  | 跟進情況  |
|----|--|-----------------------|---|
| 14 | 卑路乍街 18 號再輝大廈對出的欄杆的鐵架上沒有放置盆栽。            | 中西區<br>民政事務處          | 中西區民政事務處已安排綠化承辦商定期更換花盆的鮮花，由於更換時需將花盆回收至花場，裝入鮮花後再放回花架上，故此花架會有一段時間空置。承辦商已經重新安放花盆。  |
| 15 | 卑路乍街 23 號堅城中心對出的行人路路面骯髒，放在欄杆旁的廢物回收箱亦欠整潔。 | 食物環境衛生署               | 食環署表示派員到該處巡查，已即時安排員工到現場清洗行人路及清潔廢物回收箱。食環署表示已指示清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。  |
| 16 | 卑路乍街左轉入山市街之行人路路旁有木架需要拆除。                 | 食物環境衛生署<br>地政處<br>路政署 | 食環署及港島西及南區地政處職員到有關地點進行實地視察，並發現有關木架是路政署鐵路拓展處所擺放，已將有關事宜轉介路政署跟進及回覆。<br>路政署表示木架為港鐵擁有，作張貼鐵路工程告示之用，而其安裝位置亦得到事前批准，所以該木架無需拆除。 |
| 17 | 卑路乍街 45-51 號對出欄杆上的鐵架沒有放置盆栽。              | 中西區<br>民政事務處          | 中西區民政事務處已安排綠化承辦商定期更換花盆的鮮花，由於更換時需將花盆回收至花場，裝入鮮花後再放回花架上，故此花架會有一段時間空置。承辦商已經重新安放花盆。  |

|    | 跟進事項                                  | 跟進部門           | 跟進情況   |
|----|---------------------------------------|----------------|--|
| 18 | 卑路乍街 42-44 號寶雅山對出有棄置建築廢料，並有鐵欄圍著，阻礙行人。 | 地政處<br>食物環境衛生署 | 地政處表示地盤承建商已於本年 11 月 13 日移走棄置在行人路旁的建築廢料。食環署於近日派員到該處巡查，未發現有棄置建築廢料於上址。經調查及查問後，發現該處行人路正進行掘路工程。食環署會繼續留意該處的潔淨情況，以保持環境衛生。 |
| 19 | 卑路乍街 46 號 Lexington Hill 之地盤旁有電線外露。   | 機電工程署          | 機電工程署表示根據調查結果，懸掛的屬於電訊線之類別(並非電線)，沒有電力安全方面的問題。由於電訊設備受《電訊條例》規管，機電工程署表示可向通訊事務管理局查詢該條例的相關規定。                            |
| 20 | 卑路乍街 46 號龍基大廈地舖「富豐大藥房」把貨物擺出行人路，阻礙行人。  | 食物環境衛生署        | 食環署表示近日派員到該處巡查，並未有發現有違規事項。食環署表示會繼續留意該處情況及採取適當的跟進行動。  |

|    | 跟進事項  | 跟進部門           | 跟進情況   |
|----|---|----------------|--|
| 21 | 北街 14 號對出有棄置雪糕筒、單車及擺滿發泡膠盒的手推車放在行人路上。            | 地政處<br>食物環境衛生署 | 地政處職員在本年 11 月 2 日到有關地點進行實地視察，發現有關單車及上鎖的手推車，並於同日根據《土地(雜項條文)條例》向有關單車及手推車張貼公告，飭令佔用者停止非法佔用政府土地。地政處於公告到期日後再到有關地點進行實地視察，發現有關單車及手推車已被移走，但仍發現有其他單車及手推車在該地點擺放。因此，地政處再向有關單車及手推車張貼公告，飭令佔用者停止非法佔用政府土地。地政處於該公告到期日後再到有關地點進行實地視察，發現有關單車及手推車已被移走。<br>食環署表示派員到有關地點巡查，期間未發現有雜物擺放在上址，附近一帶潔淨情況良好。食環署表示已指示清潔員工留意上址潔淨情況，以保持環境衛生。 |
| 22 | 北街 27 號地舖「嘉明辦館」及「金島坤記」對出分別有雜物及紙盒放在馬路和行人路旁，阻塞路面。 | 食物環境衛生署        | 食環署表示派員到該處巡查，期間發現有少量雜物放置於該處。食環署表示已即時要求有關負責人將物品移走，以保持環境衛生。  |
| 23 | 北街 12 號采逸軒旁的休憩處有垃圾，旁邊的橫巷盡頭有棄置的發泡膠盒。             | 食物環境衛生署        | 食環署表示派員到該處巡查，期間未發現有垃圾擺放在上址，附近一帶潔淨情況良好。食環署表示已指示清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。  |

|    | 跟進事項                         | 跟進部門    | 跟進情況  |
|----|------------------------------|---------|---|
| 24 | 吉席街 21 號「新毅」對出有大量雜物放在欄杆旁。    | 食物環境衛生署 | 食環署表示派員到該處巡查，期間未發現有雜物放置於行人路上，附近一帶潔淨情況良好。食環署表示已指示清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。   |
| 25 | 吉席街 42 號對出有棄置路牌和泥頭在行人路旁。     | 路政署     | 路政署表示已於本年 10 月 31 日移走棄置在行人路旁的路牌和泥頭。                                     |
| 26 | 吉席街 58 號有一袋垃圾被棄置在行人路旁。       | 食物環境衛生署 | 食環署表示派員到該處巡查，期間未發現有垃圾擺放在上址，附近一帶潔淨情況良好。食環署表示已指示清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。     |
| 27 | 吉席街 64 號對出欄杆有手推車和鐵桌放在欄杆旁。    | 食物環境衛生署 | 食環署表示派員到該處巡查，期間未發現有手推車和鐵桌擺放在該處，附近一帶潔淨情況良好。食環署表示已指示清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。 |
| 28 | 加多近街 21 號東橋油莊有棄置油桶放置在吉席街花園旁。 | 食物環境衛生署 | 食環署表示派員到該處巡查，期間未發現有棄置油桶擺放在該處，附近一帶潔淨情況良好。食環署表示已指示清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。   |

|     | 跟進事項                                     | 跟進部門           | 跟進情況   |
|-----|--|----------------|--|
| 29. | 吉席街花園電掣房對出有棄置喉管、破碎玻璃鏡及雜物。                | 地政處<br>食物環境衛生署 | <p>地政處職員在本年 11 月 2 日到有關地點進行實地視察，發現有關建築物料，並於同日根據《土地(雜項條文)條例》向有關建築物料張貼公告，飭令佔用人停止非法佔用政府土地。地政處於公告到期日後再到有關地點進行實地視察，發現有關建築物料已被移走。</p> <p>食環署表示派員到該處巡查，期間未發現有雜物擺放在上址，附近一帶潔淨情況良好。食環署表示已指示清潔員工留意該處潔淨情況，以保持環境衛生。</p> |
| 30. | 加多近街 185 號「心美菜館茶餐廳」放置手推車、圓板及雜物在地舖旁，阻礙行人。 | 食物環境衛生署        | 食環署表示派員往該處巡查，期間未有發現雜物阻礙行人路的情況。儘管如此，食環署表示已警告食肆持牌人，並會密切留意上述情況及採取果斷的跟進行動。   |

## 交通運輸問題

|    | 討論事項                            | 跟進部門 | 跟進情況  |
|----|---------------------------------|------|---|
| 1. | 卑路乍街及山市街交界，不准左轉入山市街的路牌及地面指示不清晰。 | 運輸署  | 運輸署表示現時在卑路乍街及山市街交界前方的卑路乍街，已設有「只准直去」的交通標誌及道路標記，交通燈綠燈亦清晰顯示「只准直去」，駕駛者應知悉該路口不准左轉。運輸署已安排路政署重劃道路標記。 |

|  |                     |   |
|--|---------------------|---|
| 2. 加多近街吉席街花園對出的電車停泊處最多只能停泊3部電車，若然超過此數目，中型或以上之車輛則沒有足夠空間由卑路乍街右轉入加多近街，造成交通擠塞。 | 運輸署<br>香港電車<br>有限公司 | 運輸署表示已向電車公司作出反映並要求電車公司靈活調配於該路段運作的電車及督促於堅尼地城總站當值的站長因應現場情況適當安排電車開出班次，以避免影響卑路乍街及加多近街一帶的交通。運輸署表示會繼續留意電車的運作。<br><br>香港電車公司表示，車務控制中心現設有實時定位系統，採用RFID無線射頻辨識技術，於沿線路軌下埋設無源標籤作定位之用，以準確顯示所有電車的位置；因此，電車公司現可因應路面情況，更靈活進行車務調度，以及優化班次，切合乘客對提升電車服務的需求。就加多近街電車停泊事宜方面，電車公司已了解情況，並會再次提醒車務控制中心職員及堅尼地城總站站長必須時刻留意電車數目，當電車數目增多並積聚於該路段時，在許可之情況下應盡快指示電車開出。電車公司會繼續密切留意有關情況。 |
|--|---------------------|---|

中西區民政事務處  
二零一二年十二月

附表一

東邊街跟進工作  
(截至 2012 年 11 月 29 日)

|       | <u>跟進工作</u>                       | <u>進度</u>         |
|-------|-----------------------------------|-------------------|
| (i)   | 出版貨車運輸通訊（第九期），提醒業界操控拖車及在斜坡上駕駛注意事項 | 於本年 7 月完成         |
| (ii)  | 於東邊街豎立「交通黑點」和「小心車輛溜後」警告牌          | 於本年 8 月 3 日完成     |
| (iii) | 於皇后大道西至第二街一段東邊街實施逾 5.5 公噸重車輛禁區    | 於本年 8 月 17 日完成    |
| (iv)  | 於皇后大道西至第二街一段東邊街設立 24 小時停車限制區      | 於本年 8 月 17 日完成    |
| (v)   | 重鋪東邊街路面防滑物料                       | 於本年 8 月 21 日完成    |
| (vi)  | 於第一街近東邊街加設混凝土縱向護欄                 | 於本年 9 月 28 日完成    |
| (vii) | 於皇后大道西近東邊街加設混凝土縱向護欄               | 於本年 11 月 29 日大致完成 |